



Monitoramento Reservatórios

Data	Reservatório	Nível (Soleira do Vertedor)	Volume Útil
JANEIRO / 2022			
03/01/2022	Bortolan	10 cm positivos	104,20%
	Cipó	4,32m negativos	53,45%
10/01/2022	Bortolan	4 cm positivos	101,70%
	Cipó	3,64 m negativos	59,69%
17/01/2022	Bortolan	2 cm positivos	100,80%
	Cipó	3,28 m negativos	63,15%
24/01/2022	Bortolan	0,06 cm negativos	97,50%
	Cipó	3,00 m negativos	65,92%
FEVEREIRO / 2022			
01/02/2022	Bortolan	14 cm positivos	105,90%
	Cipó	2,30 m negativos	73,14%
07/02/2022	Bortolan	9 cm positivos	103,80%
	Cipó	1,69 m negativos	79,80%
14/02/2022	Bortolan	9 cm positivos	103,80%
	Cipó	1,11 m negativos	86,43%
MARÇO / 2022			
03/03/2022	Bortolan	1 cm negativo	99,60%
	Cipó	0,36 m negativos	95,47%
07/03/2022	Bortolan	10 cm negativos	95,90%
	Cipó	28 cm negativos	96,47%
15/03/2022	Bortolan	6 cm positivos	102,50%
	Cipó	1 cm positivo	100,13%
ABRIL / 2022			
04/04/2022	Bortolan	5 cm positivos	102,10%
	Cipó	27 cm positivos	103,47%
18/04/2022	Bortolan	10 cm negativos	95,90%
	Cipó	23 cm positivos	102,95%
27/04/2022	Bortolan	6 cm negativos	97,50%
	Cipó	21 cm positivos	102,69%
MAIO / 2022			
09/05/2022	Bortolan	7 cm negativos	97,10%
	Cipó	18 cm positivos	102,28%
30/05/2022	Bortolan	10 cm negativos	95,90%
	Cipó	16 cm positivos	102,05%
JUNHO / 2022			
13/06/2022	Bortolan	10 cm negativos	95,90%
	Cipó	14 cm positivos	101,79%
27/06/2022	Bortolan	13 cm negativos	94,70%
	Cipó	13 cm positivos	101,66%
JULHO / 2022			
04/07/2022	Bortolan	17 cm negativos	93,10%
	Cipó	12 cm positivos	101,53%
11/07/2022	Bortolan	38 cm negativos	84,90%
	Cipó	10 cm positivos	101,28%
18/07/2022	Bortolan	52 cm negativos	79,60%
	Cipó	11 cm positivos	101,41%
25/07/2022	Bortolan	0,84 cm negativos	68,10%
	Cipó	2 cm positivos	100,25%
AGOSTO / 2022			
01/08/2022	Bortolan	1,08 m negativos	60,10%
	Cipó	14 cm negativos	98,44%
08/08/2022	Bortolan	1,10 m negativos	59,79%
	Cipó	34 cm negativos	95,72%
15/08/2022	Bortolan	96 cm negativos	64,10%
	Cipó	57 cm negativos	92,89%
22/08/2022	Bortolan	96 cm negativos	64,10%
	Cipó	83 cm negativos	89,75%
SETEMBRO / 2022			
13/09/2022	Bortolan	1,25 m negativos	54,70%
	Cipó	2,19 m negativos	74,32%
19/09/2022	Bortolan	1,14 m negativos	58,20%
	Cipó	2,57 m negativos	70,30%
28/09/2022	Bortolan	3,06 m negativos	65,32%
	Cipó	89 cm negativos	66,40%
OUTUBRO / 2022			
03/10/2022	Bortolan	1,12 m negativos	58,80%
	Cipó	3,34 m negativos	62,56%
17/10/2022	Bortolan	1,20 m negativos	56,30%
	Cipó	3,93 m negativos	56,98%
24/10/2022	Bortolan	1,21 m negativos	56,00%
	Cipó	4,12 m negativos	54,43%
31/10/2022	Bortolan	1,32 m negativos	52,60%
	Cipó	4,51 m negativos	51,78%
NOVEMBRO / 2022			
07/11/2022	Bortolan	1,29 m negativos	53,50%
	Cipó	4,75 m negativos	49,71%
22/11/2022	Bortolan	2,04 m negativos	33,40%
	Cipó	5,36 m negativos	44,66%
DEZEMBRO / 2022			
05/12/2022	Bortolan	0,70 m negativos	73,00%
	Cipó	5,28 m negativos	45,31%
12/12/2022	Bortolan	8 cm positivos	103,30%
	Cipó	4,40 m negativos	52,74%
19/12/2022	Bortolan	15 cm negativos	93,90%
	Cipó	4,04 m negativos	55,97%
26/12/2022	Bortolan	4 cm negativos	98,30%
	Cipó	3,49 m negativos	61,11%